

Stavebník : Město Horní Jelení
Akce : Hřbitovní zeď – havarijní stav
Místo : Horní Jelení – hřbitov

VYJÁDRĚNÍ STATIKA

Dne 17.2.2016 jsem uskutečnil statickou prohlídku obvodové zdi hřbitova v Horním Jelení a dospěl k závěru, že jižní i severní podélná strana hřbitovní zdi jsou v současnosti havarijním stavu a v několika partiích hrozí pádem směrem od hřbitova. Může dojít k ohrožení osob, zejména dětí, jejichž přítomnost na daném území nelze vyloučit.

Poměrně rozsáhlý areál hřbitova obdélníkového půdorysu se nalézá na jižním okraji města. Hřbitov je po celém obvodu obehnan cihelným plotem výšky 1,85m nad rovinným terénem, vjezdy do hřbitova se nalézají na západní a východní straně pozemku.

Zhruba před pěti lety byly nejvíc exponované čelní zdi plotu restaurovány. Způsob provedení nebyl stavebně nejvhodnější, takže už nyní dochází k poruchám na omítce a v budoucnosti se může projevit i vliv nevhodného založení.

Naše pozornost byla soustředěna na jižní a severní podélné zdi délky cca 220m. Stávající plot je cihelný tl. 150mm s nekotvenými pilířky 450x450mm osově po 3,45m. Plné cihly P10 jsou poměrně zachovalé, malta je místy porušena, omítka v celém rozsahu opadala. Hydroizolace mezi základovým pasem a zdívm zestárnula a její funkce je nedostatečná.

Kritickým je vyklánění zdi směrem ze hřbitova – na více místech. Náklon přesahuje místy i 200mm, tedy 9 : 1, hodnoty, která je staticky nepřipustná. Zvláště na měkkém podloží, které je v dané lokalitě evidentní, hrozí zřícení vykloněné části zdi. Nepříznivým faktorem pro mezní stabilitu je i vítr, který na hřbitovní zeď působí pole platných norem součtem tlaku na návětrné straně a sání na závětrné straně hodnotou $1,20\text{kN/m}^2$.

V zájmu bezpečnosti doporučuji stavebnímu úřadu, aby neprodleně nařídil provizorně uzavřít přístup k nejvíc ohroženým partiím, zejména na jižní straně. Je nutno vyhlásit pro obě podélné zdi havarijní stav, hřbitovní zeď vybourat a postavit novou. Místo zdiva doporučuji použít zabetonované ztracené bednění tl. 150mm s hlavně podélnou výztuží, kotvenou do pilířků 500x500mm. Pilířek musí mít svislou výztuž, kotvenou do základových pasů z betonu C16/20. Hloubka založení v daných podmínkách je -0,800mm.

Komplikací bude příliš blízké uložení svislých částí jednotlivých hrobů, které jsou někde oproti předpisům dokonce propojeny s hřbitovní zdí.

Závěr :

Obě podélné obvodové zdi hřbitova v Horním Jelení jsou už nyní v havarijním stavu a při shodě nepříznivých faktorů (náklon, podloží a vítr) se mohou její části zřítit.

V Hradci Králové 18.2.2016

Ing. Jiří Otčenášek

Příloha : skica situace St. Rouska z 20.1.2016

Aut. st. d.



Městský úřad Holice



Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 04025/2016/ZPSÚ/Sh

Holice 3.3.2016

Č.j.: MUHO/04168/2016

Vyřizuje: Milan Shejbal

oprávněná úřední osoba

Tel.: 466 741 253

E-mail: Shejbal@mestoholice.cz

SDĚLENÍ

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), dále podle § 29, zákona č. 20/1987 Sb. (památkový zákon) a § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) sděluje na základě Vaší žádosti ze dne 02.03.2016 ohledně stavby **Oplocení hřbitova - jižní strana na parcele č. 292/1, k.ú. Horní Jelení** následující:

- **Z hlediska památkového zákona**

Stávající oplocení hřbitova není kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, neleží v památkové rezervaci ani v památkové zóně a není tedy potřeba závazné stanovisko orgánu státní památkové péče.

- **Z hlediska stavebního zákona**

Jedná se o oplocení, které je ve stávající trase, výškové parametry se nemění. Nevyžaduje tedy v souladu s § 79 odst. 6 stavebního zákona územní rozhodnutí ani územní souhlas a dle § 103 odst. 14 ohlášení ani stavební povolení.

Vzhledem k tomu, že Městský úřad Holice je obcí s rozšířenou působností a v tomto sdělení se k záměru vyjádřil z hlediska památkové péče a stavebního řádu, nebude již jiné stanovisko vydáváno.

Helena Sedláková

Zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního řádu

MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOLICE
27

Otisk úředního razítka

Obdrží:

Město Horní Jelení, IDDS: 5dkbd7x, sídlo: náměstí Komenského č.p. 114, 533 74 Horní Jelení